



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ДМШ №1

О.А.Бородич

10 марта 2020г.

ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1».
2. Адрес объекта: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 19
3. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет; капитального нет, последние реставрационные работы фасада – 2018 год.
4. Основания для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)
5. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)
6. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, **муниципальная**).
7. Вышестоящая организация **Главное управление культуры администрации города Красноярска**
8. Ведомственная принадлежность объекта – культура
9. Вид деятельности – дополнительное образование.
10. Характеристика объекта: отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1910 года постройки, является памятником архитектуры.
11. Объем предоставляемых услуг 100 посетителей в день, дополнительное образование.
12. Доступность услуги для категорий инвалидов:
 - **вариант «А»** - полная доступность всех мест обслуживания;
 - **вариант «Б»** - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
 - **вариант «-» не обслуживаются;**

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
-	-	-	-

13. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов

(таблицу заполнять на каждый элемент парка, доступные элементы отметить знаком «х»)

Категория инвалидов	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
Наименование элементов территории дополнительного образования	Фактическая доступность для инвалидов			
Территория объекта	-	х	х	х
Входная группа	-	х	х	х
Пути движения	-	х	х	х
Зона обслуживания	-	х	х	х
Санитарно-бытовые условия	-	х	х	х
Средства информации коммуникации	х	х	х	х
Территория объекта	-	х	х	х

14. Заключение доступности общественного здания для инвалидов

(нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	К	О	С	Г
Объект доступен полностью	-	-	-	-
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	-	х	х	х
Объект недоступен, требуется адаптация	х	х	х	х

Паспорт составлен на основании обследования от 10 марта 2020г.

**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1», 660049 г.Красноярск, ул. Сурикова, 19, тел. (3912)27-74-46, borodih_o_a@mail.ru.
2. Ведомственная принадлежность объекта – культура
3. Вид деятельности – дополнительное образование.
4. Характеристика объекта: отдельно стоящее здание, 2 этажа, 1910 года постройки, является памятником архитектуры.
5. Объем предоставляемых услуг 100 посетителей в день, дополнительное образование.
6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г.
7. Юридический адрес организации: 660043 г.Красноярск, ул. Сурикова, 19

Состояние доступного объекта

№№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта
1.	Вход (входы в здание)	Индивидуальное решение
2.	Путь, (пути) движения внутри здания, в т.ч. пути эвакуации)	нуждается, техническое решение невозможно, т.к является памятником архитектуры
3.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объект)	нуждается, техническое решение невозможно, т.к является памятником архитектуры
4.	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается, техническое решение невозможно, т.к является памятником архитектуры
5.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение
7.	Пути движения к объекту (от остановки до транспорта)	Не нуждается

*-указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение органов, технические решения невозможны.

Организация доступности объекта для инвалидов –форма обслуживания

№№	Категории инвалидов	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН: в том числе	«ДУ»
2.	Передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	С нарушением опорно-двигательного аппарата	«ДЧ»
4.	С нарушением зрения	«ДЧ»
5.	С нарушением слуха	«ДЧ»

*- указывается один из вариантов: «А», «Б» «ДУ», «ВНД» «ДЧ»
«ДУ» -доступно условно,«ВНД» -недоступно, «ДЧ»-доступно частично,

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

1. Расстояние до объекта от остановки 150 метров
2. Время движения пешком 4 минут
3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет
4. Перекрестки: регулированные, со звуковой сигнализацией
5. Перепады высоты на пути –нет.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 1

Красноярск

“ 10 ” марта 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1»

1.2. Адрес объекта 660049 г.Красноярск, ул. Сурикова, 19

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 864 кв. м

- часть здания _____ этажей _____ (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1910, последнего капитального ремонта 2018 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального- нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» МБУДО «ДМШ №1»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): РФ 660049 Красноярский край, г.Красноярск, ул. Сурикова, д19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дополнительное образование детей

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: Дом техники»

Автобусами №: 88, 51, 89, 49, 87, 85,

Троллейбусами №: 15, 8, 7

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150м

3.2.2. время движения (пешком) 4 минуты

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Выявленные недостатки
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нет мест для отдыха для категории О
2	Наличие парковочных мест для инвалидов	Есть
3	Вход (входы) в здание	Отсутствуют тактильные полосы, двери распашные с порогом, нет навеса над входом
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Наличие порога, нет поручней вдоль стены, отсутствие информации на пути движения в т.ч визуальной и тактильной. Лестница внутри здания не оборудована лифтом (это невозможно, т.к у нас памятник архитектуры), нет контрастных цветных полос и фактурного покрытия. Отсутствие визуального и акустического оповещения при возникновении опасности.
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Дополнительное образование детей
6	Санитарно-гигиенические помещения	Кабины не предназначены для инвалидов на колясках, сантехническое оборудование не предназначено для маломобильных людей, кабины не соответствуют нормам для размещения кресел-колясок, отсутствуют поручни у унитаза и раковины, нет контрастной тактильной направляющей к унитазу, отсутствует кнопка вызова персонала.
7	Система информации и связи (на всех зонах)	Нет устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых)
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Брусчатое покрытие

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Территории нет
2	Парковочные места для инвалидов	Есть
3	Вход (входы) в здание	Невозможно, т.к относится к памятнику архитектуры
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка устройств информации, сигнализации, рельефных тактильных полос
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Дополнительное образование детей
6	Санитарно-гигиенические помещения	Кабины не предназначены для инвалидов на колясках, сантехническое оборудование не предназначено для маломобильных людей, кабины не соответствуют нормам для размещения кресел-колясок, отсутствуют поручни у унитаза и раковины, нет контрастной тактильной направляющей к унитазу, отсутствует кнопка вызова персонала.
7	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР предусмотреть систему информации
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия, обустройство автостоянки и мест отдыха

4.1. Период проведения работ по мере выделения средств в рамках целевой программы «Доступная среда» в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.2. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.2.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.2.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, с культурного наследия Красноярского края, другое – указать)*

С надзорными органами в сфере проектирования и строительства архитектуры

4.2.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; -да

4.2.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); -да

4.2.5. согласование с общественными организациями инвалидов; -да

4.2.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ К АКТУ:

на _____ 1 _____ л.

Руководитель учреждения _____

О.А.Бородич

(Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены комиссии:

Зам. дир. по учебной работе Т.В.Парамонова _____
(Ф.И.О.)


(Подпись)

_____начальник АХО А.Н.Мамоняко _____
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Библиотекарь Л.Т.Тропина _____
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Адрес:	г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 19	
Крыльцо	(" - ")	
	Количество ступеней	
	угол наклона	
	Высота ступени, см	
Наличие наружного	Пандус (" - ")	
	Поручни (" - ")	
Наличие кнопки вызова, обозначение нет		
Ширина дверного проема, см 150		
Порог на входной двери в здание	(" + ")	
	Высота порога, 10 см	
Порог в тамбуре	(" - ")	
	Высота порога, см	
Наличие внутреннего	Пандус (" - ")	
	Поручни (<u>нет</u> " - ")	
Лифт	(" - ")	
	Ширина и глубина	
	подъем кабины с и до этажа	
Санитарно-гигиенические помещения	(" + ")	
	Высота порога, см	
	Ширина дверного проема, 70см	
	Поручни (" - ")	
Контрастная маркировка для слабовидящих	На входной группе <u>нет</u>	
	На лестницах <u>нет</u>	
Звуковое сопровождение для слабослышащих нет		
Организация сопровождения да		
Примечание: Имеется кнопка для инвалидов вызова персонала.		